



REFORMA era preventiva. Diário do Povo, Campinas, 25 jan. 2000.

Reforma era preventiva

O Supermercado Pão de Açúcar do Centro de Convivência vinha passando por reformas para evitar um acidente como o ocorrido no ano passado numa loja da rede em São Paulo, quando 14 pessoas ficaram feridas. As obras da unidade de Campinas consistiam na substituição das vigas de madeira por estruturas de metal.

No início de maio de 99, parte do telhado do Pão de Açúcar da rua Tabapuã, no Itaim Bibi, em São Paulo, desabou, atingindo clientes e funcionários. Segundo pessoas presentes na hora do acidente, a tragédia só não foi maior porque as prateleiras de

mercadorias sustentaram as vigas mais pesadas.

O acidente em São Paulo ocorreu por volta das 13 horas, quando aproximadamente 30 clientes faziam suas compras. A maioria conseguiu sair da loja na hora do desabamento. Segundo funcionários, só deu tempo de levantar e correr para fora.

Uma avaliação preliminar feita pelos técnicos do Departamento de Controle e Uso de Imóveis (Contru) de São Paulo apontou "fadiga do material" no viga central do telhado do supermercado, provocado por infiltração de água nas laterais.